

Estimado Sr. Alcalde,

La contaminación en las grandes urbes se considera un problema de salud pública que afecta directamente al bienestar físico y emocional de la ciudadanía. La ecomovilidad urbana o la movilidad urbana sostenible es el uso de transportes verdes y alternativos para desplazarse en las ciudades. Una medida cada vez más necesaria para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación que provoca el transporte en las ciudades, especialmente el automóvil.

Desde el Instituto de Enseñanza Secundaria María Galiana, en Montequinto, desarrollamos numerosas actuaciones encaminadas al fomento de una movilidad más ecológica, con el objetivo de que los ciudadanos del futuro cuiden mejor del planeta y de su salud. Estas actuaciones se enmarcan en el proyecto "Yo voy en bici" que viene desarrollándose desde hace cinco cursos escolares, con una gran acogida. La propuesta integra desde visitas y salidas con los centros educativos de Primaria del entorno, como campañas dentro del propio centro.

Aunque cada vez son más los alumnos y alumnas que utilizan medios alternativos al automóvil para acudir al centro escolar, al preguntar a las familias sobre los motivos por lo que sus hijos e hijas no se desplazan al centro en medios sostenibles nos encontramos con un preocupante dato, el 10,2 % responde que por "miedo a un accidente".

En este sentido, a lo largo del curso, en las vías de acceso próximas al centro hemos tenido algunas incidencias entre vehículos a motor y el alumnado del centro, que por suerte y hasta la fecha, no han sido de gravedad. Pero es lógico que las familias tengan temor, ya que, especialmente a la hora de entrada al centro, el acceso de más de 750 escolares en pocos minutos se traduce en una gran concurrencia de coches, patinetes, bicicletas y demás vehículos.

El alumnado de segundo de Bachillerato que ha cursado la asignatura Actividad Física, Salud y Sociedad que impartimos en el centro, ha elaborado un documento donde marcamos los puntos que consideran que deben ser mejorados para garantizar CAMINOS SEGUROS al centro educativo.

La intención de este documento es establecer un punto de partida para una hoja de ruta que permita a todos los escolares seguridad en su movilidad, de forma independiente, sana y respetuosa con el medio ambiente. Para convertir en una realidad que nuestro alumnado se desplace con seguridad. Para tal fin necesitamos la ayuda de todos los agentes, entre ellos su Ayuntamiento. Facilitar el uso de los desplazamientos activos y sostenibles en los escolares es un elemento esencial para la construcción de sociedades sanas y sostenibles.

Además, que los alumnos y alumnas conozcan que existen mecanismos de comunicación para hacer llegar sus demandas, preocupaciones y necesidades a sus representantes

VERIFICACIÓN	q3pmCSNUMwOEEwMDcyNEJCRDkwMjM2	https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/	PÁGINA 1/9
RUBIO RODRÍGUEZ, JOSÉ	Coord. 7H, 8F N° Ref: 0327212		13/06/2024 13:16:26
			

locales, es parte también de las enseñanzas cívicas necesarias para que se conviertan en adultos responsables en una sociedad democrática.

A continuación, adjuntamos dicho documento con fotografías de la ubicación, del lugar, así como detalle del problema y la propuesta de mejora que nuestro alumnado ha preparado con mucha ilusión, y orgullosos de convertirse en agentes activos para el cambio de su localidad, contribuyendo a implementar mejoras con efecto directo en la calidad de vida de sus compañeros y compañeras. Si fuera necesario, una representación de dicho alumnado estaría encantado de acudir a las dependencias del Ayuntamiento a explicarles en primera persona la importancia de este proyecto, o de organizar una visita para que le enseñemos a usted, o a la persona titular de la concejalía competente, los lugares a mejorar.

Agradeciendo su atención y quedando a su disposición para cualquier duda que pudiera surgir, esperamos con ilusión su respuesta,

VoBo DIRECTOR IES MARÍA GALIANA

ALUMNADO IES MARÍA GALIANA


Dos Hermanas, a 13 junio de 2024

VERIFICACIÓN	q3pmCSNUMwOEEwMDcyNEJCRDkwMjM2	https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/	PÁGINA 2/9
RUBIO RODRÍGUEZ, JOSÉ Coord. 7H, 8F N°.Ref: 0327212			13/06/2024 13:16:26
			

INFORME “CAMINOS SEGUROS”

CONSTRUCCIÓN DE CARRIL BICI AL IES MARÍA GALIANA

FOTO LOCALIZACIÓN




EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA

Falta de acceso por carril bici al centro educativo.

REPARACIÓN	
MANTENIMIENTO	
NUEVA INFRAESTRUCTURA	X
URGENTE	X

FOTOGRAFÍAS



PROPUESTA DE MEJORA


Construcción de carril bici desde el cruce de Av. de los Pinos con Av. de Europa paralelo a la acera del Parque de los Pinos. En el cruce de Av. de los Pinos con Av. Portimao dirección al IES María Galiana, paralelo a la acera del instituto, llegando hasta su puerta.

En caso de implicar la reducción de plazas de aparcamiento, consideramos que no afectaría a la movilidad ya que son espacios con una baja densidad de población, donde las viviendas cuentan con garaje, y se mantiene una acera con aparcamiento en superficie. No obstante, primaría la necesidad de los accesos seguros al centro por parte de los escolares.

En la Av. de Portimao se podría seguir garantizando el parking para los vehículos si aparcaran en línea en vez de en batería, aunque consideramos que lo ideal es la construcción de un espacio adecuado para el tránsito en bicicleta y a pie del alumnado del centro, retirando el parking en el lado de la acera del centro. Todo ello facilitaría el tránsito tanto a pie como en bicicleta de los escolares sin el actual riesgo de accidentes, en el que los coches aparcados dificultan la visibilidad de los peatones.

MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LOS ACCESOS AL CENTRO

FOTO LOCALIZACIÓN



EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA

La entrada y salida de bicicletas, patinetes y automóviles se realiza por la misma puerta. La línea de aparcamiento llega hasta la misma salida lo que dificulta la visibilidad de los vehículos que circulan por la Av. Portimao y el consiguiente riesgo de impacto o atropello a la entrada y salida del centro, especialmente acentuado por las aglomeraciones de peatones y automóviles en las horas punta. Ya ha habido dos incidentes este año.

REPARACIÓN	
MANTENIMIENTO	

NUEVA INFRAESTRUCTURA	X
URGENTE	X

FOTOGRAFÍAS




PROPUESTA DE MEJORA

No permitir el parking en una distancia próxima a la salida de vehículo, garantizando la visibilidad y seguridad de escolares y personal del centro, especialmente en la salida del mismo. Eliminación de la línea de aparcamiento de la acera del Centro, o en caso de no ser posible, al menos modificar el actual aparcamiento en batería por aparcamiento en línea.

Por otro lado, no existe señalización de reducción de velocidad por cercanía a centro escolar, siendo fundamental su regulación e instalación para avisar a los vehículos de motor. Existen dos centros escolares en esta misma acera.

MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL CARRIL BICI

FOTO LOCALIZACIÓN



EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA

El contenedor quita visibilidad a los automóviles que circulan por la vía. Este año, mientras una alumna cruzaba correctamente dicho paso de cebra con bicicleta en una actividad del centro, debido a la falta de visibilidad, un coche que venía tuvo que frenar siendo colisionado por el vehículo que iba detrás. Dicho accidente, por fortuna, no afectó a la alumna.

REPARACIÓN	
MANTENIMIENTO	
NUEVA INFRAESTRUCTURA	X
URGENTE	X


FOTOGRAFÍAS



PROPUESTA DE MEJORA
Alejar los contenedores del cruce y garantizar la visibilidad de los ciclistas y peatones.

MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL CARRIL BICI

FOTO LOCALIZACIÓN



EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA

Los coches aparcados restan visibilidad sobre el paso de bicicletas y peatones con el riesgo que conlleva de un posible atropello.

REPARACIÓN	
MANTENIMIENTO	
NUEVA INFRAESTRUCTURA	X
URGENTE	X

FOTOGRAFÍAS




PROPUESTA DE MEJORA

Colocación de señalización que no permita aparcar vehículo en ese punto crítico, tal y como se ve en la foto que se adjunta:



REPARACIÓN DEL CARRIL BICI

FOTO LOCALIZACIÓN




EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA

El tramo de carril bici de la calle Graciano presenta mucho deterioro por la falta de los protectores. Esto conlleva un elevado riesgo para el uso de la bicicleta por la posible invasión de vehículos.

REPARACIÓN	X
MANTENIMIENTO	
NUEVA INFRAESTRUCTURA	
URGENTE	

FOTOGRAFÍAS




PROPUESTA DE MEJORA

Reparación y revisión del carril bici

MANTENIMIENTO DEL CARRIL BICI

FOTO LOCALIZACIÓN



EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA

El carril bici de la avenida de Condes de Ibarra presenta dificultades por las ramas de los Olivos que están situados junto a dicho carril.

REPARACIÓN	
MANTENIMIENTO	x
NUEVA INFRAESTRUCTURA	
URGENTE	

FOTOGRAFÍAS



PROPUESTA DE MEJORA


Poda de las ramas que impiden el tránsito de las bicicletas.

EL ALUMNADO ABAJO FIRMANTE SE ADHIERE EN AL INFORME "CAMINOS SEGUROS" DEL IES
MARÍA GALIANA



NOMBRE	DNI	FIRMA
Nora Rodríguez Camacho	10247120E	
Nora Rodríguez Gómez	49166019T	
Thomas Trimmer	600043025	Trimmer
Fco Jesús Franco 54179858S	54179858S	
Carolina Fernández Araújo	29656871G	
Ayler Balague	29492254Y	Ayler
Saúl López Galán	29588123A	Saúl LG
Alejandro Díez Lleras	99133076Q	
Carla Vázquez Aguirre	77861705N	
Esther Gómez Sánchez	<u>29539986M</u>	
Carlos Montoro Romero	45999726W	

PARA ALFONSO Ibach A

EL ALUMNADO ABAJO FIRMANTE SE ADHIERE AL INFORME "CAMINOS SEGUROS" DEL IES
MARÍA GALIANA

NOMBRE	DNI	FIRMA
Carlos Díaz Ortiz	29565658L	
Hugo León Álvarez	49136646K	
Sandro Valiente López	24525662A	
Francisco José Rivas López		
Lucía De la Osa Lara	55426966W	
Jesús Rodríguez Gómez		
Paula Salgado Domínguez	77933097N	
Lucía Corde Espinosa	3037185F	
Gema Fernández Fernández	29543052E	
Lucía Riva Fortan		

EL ALUMNADO ABAJO FIRMANTE SE ADHIERE AL INFORME "CAMINOS SEGUROS" DE LIES
MARÍA GALIANA

NOMBRE	DNI	FIRMA
Daniela Fluido	31003401P	
Eva Valiente	29547034S	
Cristina Saenz	49167408D	
Lilianne Sofía Lyon	NN39JK1R1	
David Pérez Bascón	29581820W	
Pedro Pino Gallardo	29635777R	
Nicolás Robles Carreño	29585552P	
Alejandro Merillo Adams	29508910W	
Luis Román Sueiro Nieto	29574860B	
Javier Sánchez Delgado	44524688Q	

EL ALUMNADO ABAJO FIRMANTE SE ADHIERE AL INFORME "CAMINOS SEGUROS" DE LIES MARÍA GALIANA


NOMBRE	DNI	FIRMA
Gonzalo de la Cueva González	_____	
Carmen Osuna Palomo	49524246W	
Ángela Lin ZLW	29553296K	
Candela Fernández Arauco	29656871G	
Carmen Rebollo del Valle	29556221W	
Ana Bravo Garcés	78234189B	
Maria Calderón Ortiz	49124810F	
Marina Perea Román	_____ 77945075F	
Ana Coronel Uéque	2010186312	
Daniel González Herrero	55427882K	
Arturo Gamito Miguel Ángel Cadilla Domínguez	_____	

Huelena Ruiz Álvarez 78105816R 

Enrique Espínola Gómez 77867309G 



EL ALUMNADO ABAJO FIRMANTE SE ADHIERE AL INFORME "CAMINOS SEGUROS" DE LIES
 MARÍA GALIANA

NOMBRE	DNI	FIRMA
Irene Terrero Canoyal	77850659 Y	
Kawtar Ridouvi Rachani	29567798 P	
Ane Rebollo del Valle	_____	
Andal Hernández Arupea	49134843 N	
Araucaria Maín Delgado	77925733 P	
Sandra Márquez Cameriet	29537572 Y	
Miguel Ángel Cadilla Domínguez	49167601 H	
María Calderón Ortiz	49124810 F	
María Parrilla Alonso	_____	
Isabel Pichardo Maín	77977485 X	
Daniela Estere Berporde	29514437 D	
Javier Linares González	29589373 B	
Alicia Guadalupe Cabrera	49134095 T	

EL ALUMNADO ABAJO FIRMANTE SE ADHIERE AL INFORME "CAMINOS SEGUROS" DEL IES
MARÍA GALIANA

NOMBRE	DNI	FIRMA
RODOLFO RODRÍGUEZ DIAZ Marta López Martín	31907256 T	
Paua García Casado	30215955 G	
Serafín Martín con Cecilia López Rodríguez Alejandra Sánchez Martín	547847943 54781488 L	
Enrique Blay Sotelo	491334326	
Marcos Rojas Gallardo	49134742 A.	
Alejandro Domínguez López	20043914 X	
Daniela Romero Ruiz	78233278 C	
Francisco José Rivas López	29545424 S.	
Celia Rodríguez Traverso	77860021 F	
Jesús Rodríguez Gómez	54784793 N	
Sergio Ramos Goua	29510664 P	
Alejandro Fernández García	49523145 M	